


POSTUP PŘI OPRAVĚ BETONOVÉ PODLAHY S VÝROBKY SPOLEČNOSTI DCH-SINCOLOR, a.s. – SKLAD 108m²

Níže Vám představíme reálný průběh opravy podlahy, která se uskutečnila v běžně používaném skladu obalů, kde se pohybuje několik vysokozdvížných vozíků a samozřejmě zaměstnanci.



Podlaha byla prašná, s mnoha prasklinami a výtluky. Bylo nutno ji nejprve zamést a vysát průmyslovým vysavačem. Svrny po motorovém oleji v místech, kde byl zaparkován VZV, byly odmaštěny acetone.

Poté se mohlo začít s výprávkou prasklin a spár v betonu. Pro mělčí praskliny a výtluky byla použita



zalévací hmota Eprosin T13 s tvrdidlem P11 (rychlejší, doba vytvrzení do 24 hodin), jejíž konzistence je vhodná pro zalévání, vyrovnání a zpevnění všech drobných vad betonu (práci s tímto materiálem zvládnou i ženy).





Pro velké výtluky (rozměry cca 0,5m² a více) je doporučováno použít jinou hmotu, např. Eprosin T02 licí (náročnější na aplikaci). V našem případě byly použity 3ks T13 (3x1kg).

Po zalití všech spár a výtluků a po řádné technologické pauze (nejlépe 2 dny, vhodný např. víkend) je možné začít s penetračním nátěrem.

Je možné zvolit penetrační lak či více naředit vrchní nátěr. V případě garáží či dílen lze doporučit epox. vrchní nátěr LAS 2636 BE, který má ATEST na styk s ropnými látkami a je vhodný do zátěžových prostor. V našem případě byl použit naředěný LAS2636 BE.



Sklad má výměru 108 m² a na tuto plochu stačilo 1 x 10kg vrchního nátěru + 2 kg tvrdidla S7300 + cca 2,5kg ředidla S6300. Více informací o materiálu viz technicko-aplikační list výrobku. Podlaha před penetračním nátěrem. Podlaha po penetračním nátěru.

Opravená spára byla opětovně přetřena penetračním nátěrem LAS2636 BE. Po vhodné technologické pauze (2 a více dní dle vnějších podmínek) je možné aplikovat následný vrchní nátěr dle svého výběru a dle náročnosti na zatížení podlahových ploch.


adresa provozovny Jiřice 3, Lysá nad Labem, 289 22

tel: +420 777 888 918 obchod@rmcentrum.cz


IČO: 031 365 91 DIČ: CZ031 365 91

RM CENTRUM


Podlaha před penetračním nátěrem



Podlaha po penetračním nátěru



Opravená spára přetřená penetračním nátěrem LAS2636 BE.



V našem případě byl zvolen na část podlahové plochy S2321 vrchní epoxidový email RAL odstín, zbytek podlahy byl přetřen LAS2636 BE. Sklad je nadále plně využíván ke svému původnímu účelu a zároveň je předváděn jako referenční plocha (proto zvoleny 2 různé vrchní úpravy). Dva různé vrchní nátěry – zelený lesklý S2321 v RAL odstínu a šedý polomatný LAS 2636 BE s ATESTEM pro styk s ropnými látkami.


adresa provozovny Jiřice 3, Lysá nad Labem, 289 22

tel: +420 777 888 918 obchod@rmcentrum.cz

IČO: 031 365 91 DIČ: CZ031 365 91

RM CENTRUM

Plně využitý sklad obalů s novou podlahou.



Výsledná cca kalkulace použitého materiálu:

1x Aceton 4kg		430,-
3x Eprosin T 13	3 x 250,-	750,-
1x Tvrdidlo P 11		280,-
2x LAS2636 BE 10kg	2 x 1 800,-	3 600,-
2x tvrdidlo S7300 2kg	2 x 420,-	840,-
1x Ředidlo S6300 4kg		300,-
S2321 RAL 6000 6l		2 300,-

Celkem cca: 8 500,- včetně DPH (+ 2 válečky a 2 kbelíky)

Těšíme se na Vaši návštěvu